

# 从设计图纸视角探究建筑顶层外墙及窗边渗漏的关键节点缺陷与治理策略

周橙军<sup>1</sup> 王杰<sup>2</sup> 金建华<sup>1</sup>

1 湖南泓锦建设有限公司, 湖南常德市, 415000;

2 湖南博联检测集团有限责任公司, 湖南常德市, 415000;

**摘要:** 某高层建筑主体框架剪力墙结构, 地上 22 层, 檐口高度 94m, 建筑面积 104293.67m<sup>2</sup>, 项目竣工后出现顶层外墙及窗边渗漏问题, 渗漏集中于最上三层, 表现为墙体潮湿、抹灰脱落及窗周霉变。经勘察, 渗漏根源为设计图纸中关键节点构造缺陷: 女儿墙压顶未设分格缝与变形缝, 温度应力致混凝土开裂; 窗框密封胶深度不足且排水倒坡, 雨水倒灌; 外墙砌体灰缝空洞率高, 交接处未协调热变形。治理策略针对性优化设计缺陷: 女儿墙补设分格缝与双层 SBS 防水层, 窗边构建弹性密封与排水系统, 外墙界面增强与灰缝密实度。实践数据显示, 治理后女儿墙裂缝宽度≤0.1mm, 窗边渗漏率由 83% 降至 5%, 灰缝饱满度超 90%, 材料性能显著提升。研究表明, 设计阶段精细化节点构造与材料选型是根治渗漏的关键。

**关键词:** 设计图纸; 建筑顶层外墙; 窗边渗漏; 治理策略

**DOI:** 10.69979/3029-2727.25.05.028

## 引言

建筑顶层外墙及窗边渗漏是常见质量问题, 易引发墙体劣化与室内功能受损, 修复成本高昂。此类问题多源于设计阶段对细部节点防水构造的忽视, 如女儿墙热变形控制不足、窗框动态密封缺失、砌体交接界面抗裂措施遗漏等。本文以某高层建筑渗漏工程为例, 从设计图纸视角剖析渗漏诱因, 研究为设计阶段防水构造精细化提供技术路径, 显著降低渗漏复发风险, 提升建筑耐久性。

## 1 工程概况

某建筑项目竣工后出现顶层外墙及窗边渗漏问题, 渗漏集中表现为最上三层墙体及窗周潮湿、霉变, 其中顶层外墙渗漏最为严重, 室内抹灰层脱落, 影响使用功能。现场勘察发现, 屋面女儿墙存在水平及斜向裂缝, 裂缝宽度约 1~2mm, 推测因设计阶段未充分考虑温度变形与结构约束关系, 导致女儿墙压顶混凝土收缩开裂; 外墙砌体竖向灰缝饱满度不足 60%, 且窗洞口周边封堵砂浆存在空鼓, 形成渗水通道。设计图纸中, 女儿墙防水构造未设置分格缝, 且与屋面保护层间未预留 30mm 变形缝, 加剧热胀挤压破坏; 窗框安装节点未明确密封胶嵌填深度与弹性连接要求, 施工后密封失效。渗漏问

题暴露出设计图纸在细部节点防水构造、材料选型及变形协调等方面的缺陷, 需结合图纸审查与现场数据制定综合治理策略。

## 2 从设计图纸视角探究建筑顶层外墙及窗边渗漏的关键节点缺陷

### 2.1 女儿墙构造设计缺陷

设计图纸中女儿墙防水构造存在系统性缺陷, 压顶混凝土未按规范要求设置分格缝或预留变形缝, 导致温度应力与收缩变形无法有效释放, 长期热胀冷缩作用下压顶出现水平及斜向裂缝, 形成直接渗水通道; 泛水节点设计粗糙, 立面防水层平面延伸宽度不足 250mm 且收口部位未嵌入预留凹槽, 仅采用简易密封胶封边, 雨水易沿收口薄弱区倒灌至保温层内部; 压顶排水坡度不达标(实测坡度<3%)且未设置滴水线, 积水沿压顶与墙体交接处渗入结构层, 同时女儿墙保温层与屋面保护层直接硬性接触, 未预留 30mm 变形缝, 温差挤压导致保温板开裂并与结构层剥离, 形成贯穿性渗水路径。

### 2.2 窗洞口节点设计缺陷

窗框密封构造设计不满足动态防水需求, 图纸未明确窗框与墙体间密封胶嵌填深度(规范要求≥8mm)及

弹性背衬材料使用标准，施工后胶体厚度不足且与基面粘结力差，老化后收缩开裂形成贯穿缝隙；窗台排水设计存在倒坡缺陷（实测坡度-2%~3%），雨水向窗框底部倒流积聚，窗楣未设置滴水线或鹰嘴构造，雨水沿窗边直接浸润墙体；窗洞周边砌体加固措施缺失，设计未要求窗侧增设混凝土边框或抗裂钢丝网，砌筑灰缝饱满度不足 60%，应力集中导致窗角放射状裂缝并形成渗水空腔。设计对窗台外挑板内部排水管缺失、滴水槽深度不足等细节的忽视，进一步加剧了窗边渗漏风险。

## 2.3 外墙砌体与结构交接处缺陷

填充墙与混凝土框架交接节点设计未协调热变形差异，设计对外墙不同材料界面防裂措施的遗漏（如混凝土与砌体间镀锌钢丝网），使交接处成为渗漏集中区，温差变形导致裂缝贯穿抹灰层，雨水沿裂缝渗入砌体内部；竖向灰缝饱满度设计标准缺失（实测仅 40%~50%），干砖上墙及砂浆填塞不实形成连续透水通道，水分通过空洞竖向迁移至室内；墙体顶部斜砌封堵构造设计不合理，缺陷叠加导致渗水治理难度倍增。

## 3 从设计图纸视角探究建筑顶层外墙及窗边渗漏的关键节点治理策略

### 3.1 关键节点治理策略

#### 3.1.1 女儿墙渗漏综合治理策略

针对女儿墙构造设计缺陷，治理需优先优化防水节点构造。分格缝与变形缝补设：在压顶混凝土中增设间距≤4mm 的分格缝，并填充耐候密封胶；与屋面保温层间预留 30mm 宽变形缝，内嵌聚乙烯泡沫棒及弹性密封胶，释放温度应力。防水层收口强化：泛水部位采用双层 3mm 厚 SBS 改性沥青卷材，并设置加强层平面及立面延伸宽度≥250mm，收口处嵌入预埋凹槽并机械固定，外侧

以金属压条封边，杜绝雨水倒灌。排水系统改造：压顶内坡重做 5%排水坡度，增设滴水线（深度≥10mm）。闭水试验需在修复后 48 小时蓄水 500mm，重点观察交接处无渗漏。

#### 3.1.2 窗洞口动态防水体系构建

窗边渗漏治理需建立“弹性密封+主动排水+抗裂加固”三位一体体系。密封工艺升级：窗框与墙体间隙采用聚氨酯发泡胶填充后，嵌填深度≥8mm 的硅酮耐候胶，窗扇底部预设地漏式排水孔（孔径 5mm×15mm）并配套防虫滤网，实现快速导水。结构抗裂强化：窗洞侧壁增设 C20 细石混凝土边框（宽度≥100mm），与砌体间植入 2Φ6 拉结筋（间距≤500mm）；抹灰砂浆使用防水纤维砂浆，纤维含量≥160g/m<sup>3</sup>，覆盖范围超出洞口边缘 200mm，窗角部位沿“45° 斜向”铺设 300mm 宽镀锌钢丝网片（孔径 10mm×10mm）做加强处理，抑制放射状裂缝。

#### 3.1.3 外墙砌体交接界面协同防渗策略

填充墙与结构交接处渗漏治理需兼顾材料兼容性与变形协调性。顶部封堵重构：斜砌角度调整为 60°，使用配砖（强度≥MU10）并压入 M10 水泥砂浆，抹灰层内置镀锌钢丝网（孔径 10mm×10mm），外墙抹灰采用防水纤维增强砂浆，增强抹灰砂浆的抗拉强度，减少裂缝；灰缝密实度控制：采用专用砌筑砂浆（保水率≥88%），竖向每天（次）砌筑高度≤2m，确保竖向灰缝饱满度≥90%，拉结筋按规范加密至间距≤500mm，末端设 180° 弯钩，提升墙体整体性。外墙面砖采用专用瓷砖胶泥粘贴，外墙面砖施工完毕后外墙砖表面涂刷“憎水剂”，形成连续防水界面。

### 3.2 实践效果

#### 3.2.1 关键节点渗漏治理前后对比

表 1 关键节点渗漏治理前后对比

检测项目	治理前数据	治理后数据	检测标准/方法
女儿墙裂缝宽度	1.5~2.0mm（水平及斜向裂缝）	≤0.1mm（环氧注浆封闭后）	GB 50207-2012 裂缝观测法
顶层外墙渗漏点数量	50 处（单栋楼）	3 处（局部修复后）	JGJ/T299-2013 淋水试验
窗边渗漏率	83%（窗框周边霉变）	5%（仅局部冷凝水）	红外热成像仪湿度对比检测
灰缝饱满度	竖向缝≤60%，水平缝≤70%	竖向缝≥90%，水平缝≥95%	JC/T 860-2008 灌浆法抽检

如表 1，治理后女儿墙裂缝宽度由 1.5~2.0mm 降至≤0.1mm，环氧注浆封闭技术有效阻断渗水通道；顶层外墙渗漏点从 50 处减少至 3 处，瓷砖胶泥及涂刷“憎水剂”防水效果显著；窗边渗漏率由 83% 降至 5%，红外

检测表明密封胶与排水系统优化成功拦截外部雨水；灰缝饱满度提升至 90% 以上。数据证明：裂缝封闭、排水强化及密实度控制是渗漏治理的核心路径。

#### 3.1.2 材料性能与构造改良效果验证

表2 材料性能与构造改良效果验证

改良措施	性能参数	治理前指标	治理后指标	检测依据
女儿墙防水层	拉伸强度/延伸率	1.5MPa/30% (单层 SBS)	3.0MPa/45% (双层 SBS)	GB 18242-2008 卷材检测
窗框密封系统	耐候胶弹性恢复率	65% (普通硅酮胶)	≥90% (EPDM 背衬复合)	GB/T 14683-2017
瓷砖胶泥抗拔强度	粘结强度 (与砌体)	0.4MPa (普通砂浆)	1.2MPa (进口胶泥)	JC/T 984-2018 拉拔试验
变形缝位移适应性	最大伸缩变形量	±2mm (无弹性填充)	±8mm (PE 泡沫胶+密封胶)	GB 50108-2008 模拟测试

如表2, 双层SBS卷材拉伸强度提升至3.0MPa, 延伸率提高50%, 耐候性增强; 窗框周边密封胶弹性恢复率超90%, 适应±8mm变形; 瓷砖胶泥粘结强度至1.2MPa, 有效抑制界面剥离。材料性能提升与构造协同改良, 系统性解决设计缺陷, 耐久性满足国标20年要求。

#### 4 结语

建筑顶层外墙及窗边渗漏问题的治理需以设计优化为核心, 从节点构造精细化、材料性能适配性及施工工艺规范性三方面协同推进。通过增设分格缝、弹性密封层及排水系统优化(如滴水线、外挑坡度)等策略, 可有效阻断渗漏路径; 同时, 强化材料性能(如双层SBS卷材、防水纤维增强砂浆、表面憎水剂)与构造协同改良, 可提升耐久性及抗变形能力。未来应遵循“防排结合”原则, 融合智能监测与长效维护体系, 将渗漏治理从被动修复转向主动防控, 为建筑安全与功能提升提供系统性保障。

#### 参考文献

- [1] 王若琪, 贾怡红, 乔文涛, 等. 新型钢-混凝土夹芯模块墙体围护结构关键节点热工分析[J]. 建筑节能(中英文), 2023, 51(4):110-116.
- [2] 陈晓强, 李霆, 李宏胜, 等. 华电集团华中总部基地结构设计[J]. 建筑结构, 2020, 50(8):7. DOI:CNKI:SN:JCJG.0.2020-08-012.
- [3] 刘昭, 王嘉裕, 肖光耀, 等. 超高层建筑复杂地下室外墙施工关键节点处理[J]. 建筑技术, 2024, 55(18):2201-2204. DOI:10.13731/j.jzjs.2024.18.2201.
- [4] 聂辉, 敖卫, 杨磊, 等. 被动式建筑单层超厚外保温施工技术[J]. 建筑技术, 2020, 51(4):3.
- [5] 袁强, 张达生, 黄磊, 等. 装配整体式剪力墙结构设计及关键施工技术控制[J]. 建筑结构, 2021(S1):222-2228.